

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement | N° AT   | Intitulé                                                                                                 | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires        |
|--------------|----------|-----------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| DGA-2025-015 | 0        | 20/05/2025      | MkF16F               | 0497-25 | ATA 25 - Equipement                                                                                      | 22/05/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-014 | 0        | 20/05/2025      | M88-2                | 0491-25 | ATA 72 - Moteur – Tambour D4D6 - Limitation Opérationnelle                                               | 02/06/2025             | DGA-ASA-0213-24                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-013 | 0        | 16/05/2025      | MQ-9 Reaper          | 0478-25 | ATA 28 - Predator B Extended Range External Fuel Tank Chafing Inspection                                 |                        |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-012 | 0        | 30/04/2025      | Rafale               | 0445-25 | ATA : 49 - Générateurs Electriques Auxiliaires (APU) - Rampes carburant d'allumage - Remplacement        | 21/05/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-020 | 1        | 17/04/2025      | A400M                | 0395-25 | A40M - ATA 25 – Equipment / Furnishings – Forward Evacuation Ladder – Marking / C                        | 22/04/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-011 | 0        | 04/04/2025      | Hawkeye E-2C         | 0333-25 | ATA : 24 - Génération, distribution et conversion électrique - Inspection                                | 04/04/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-009 | 0        | 28/03/2025      | A400M                | 0312-25 | A400M – ATA 48 - WDE and HDU operational duty cycles design goal                                         | 04/04/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-005 | 0        | 12/03/2025      | M88-2                | 0246-25 | ATA 72 - Moteur - M88-2 – Consigne de navigabilité – Fuite BHMPC                                         | 01/04/2025             | ATvCN 0608-17                                       | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-010 | 0        | 03/03/2025      | Larzac               | 0202-25 | ATA 72 - Moteur - Dépose / Limitation Opérationnelle                                                     | 04/03/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-007 | 0        | 14/02/2025      | Rafale               | 0160-25 | ATA 48 - Ravitaillement en vol – NARANG Equipements non-reconduits - Inspection                          | 03/03/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-006 | 0        | 13/02/2025      | Rafale               | 0146-25 | ATA xx - Autres : BIEA-NG - Limitations Opérationnelles                                                  | 18/02/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-003 | 0        | 07/02/2025      | A400M                | 0113-25 | ATA 35 - Oxygen – Full-Face Quick Donning Mask (FFQDM) - Inspection                                      | 14/02/2025             |                                                     | En vigueur                                          | AD EASA 2025-0026   |
| DGA-2025-001 | 0        | 16/01/2025      | Mirage 2000          | 0043-25 | ATA 51 - Strucutre générale - Dispositif d'accrochage A155A002 - Identification / Remplacement           | 23/01/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2025-002 | 0        | 10/01/2025      | ARRIEL 1MN1          | 0013-25 | ATA 72 - Moteur - Générateur de gaz - Remplacement                                                       | 20/01/2025             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-034 | 0        | 24/12/2024      | MQ-9 Reaper          | 1376-24 | ATA 24 - Electrical power - PMA Wiring and Cable Inspection                                              | 24/12/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-032 | 0        | 19/12/2024      | A400M                | 1354-24 | ATA 53 – Fuselage – Frames / Inner Flange Couplings – Inspection                                         | 25/12/2024             | DGA-2023-034                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-031 | 0        | 16/12/2024      | Dauphin AS 365 N3    | 1337-24 | ATA xx - Autres : Limitations Opérationnelles                                                            | 16/12/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-030 | 0        | 16/12/2024      | Dauphin AS 365 N3    | 1339-24 | ATA xx - Autres : Limitations Opérationnelles                                                            | 16/12/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-029 | 0        | 16/12/2024      | Dauphin AS 365 N3    | 1338-24 | ATA xx - Autres : Limitations Opérationnelles                                                            | 16/12/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-028 | 0        | 09/12/2024      | Caracal              | 1291-24 | ATA xx - Autres : Limitations Opérationnelles                                                            | 09/12/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-009 | 3        | 20/11/2024      | A400M                | 1208-24 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Inflatable Life Rafts / Activation system - Operational Restriction   | 25/11/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-026 | 0        | 14/11/2024      | M88                  | 1180-24 | ATA 72 - Moteur – M88 - Inspection                                                                       | 27/11/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-024 | 0        | 31/10/2024      | MQ-9 Reaper          | 1135-24 | ATA 24 - Electrical power - Starter Generator - Inspection                                               | 31/10/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur TC D005-DGA  |
| DGA-2024-023 | 0        | 30/10/2024      | Mirage 2000D         | 1124-24 | ATA 08 - Masse et centrage -emport armement mixte CC422+GBU50+ MICA+RPL Limitation operationnelle        | 12/11/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2020-057 | 1        | 30/10/2024      | A400M                | 1123-24 | ATA 53 - Fuselage - Rear Fuselage Panels - Inspection                                                    | 04/11/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-044 | 1        | 04/10/2024      | RAFALE               | 1052-24 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG électrodistributeurs P/N 231661 - Inspection                     | 11/10/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-022 | 0        | 27/09/2024      | SDT / Patroller      | 1021-24 | ATA xx - Autres : - Pièces critiques - Identification                                                    | 07/10/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-009 | 2        | 05/09/2024      | A400M                | 0922-24 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Inflatable Life Rafts / Activation system - Operational Restriction   | 09/09/2024             | -                                                   | Révisée                                             |                     |
| DGA-2024-021 | 1        | 04/09/2024      | A400M                | 0917-24 | ATA 33 - Lights - Emergency Power Supply Unit Battery Pack - Life Limit Implementation                   | 06/09/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2024-0158   |
| DGA-2024-021 | 0        | 29/08/2024      | A400M                | 0907-24 | ATA 33 - Lights - Emergency Power Supply Unit Battery Pack - Life Limit Implementation                   | 02/09/2024             | DGA-2023-033                                        | Révisée                                             |                     |
| DGA-2021-055 | 4        | 29/08/2024      | A400M                | 0906-24 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check | 02/09/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0157R3 |
| DGA-2023-008 | 1        | 22/08/2024      | Rafale               | 0893-24 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue principale - Inspection                       | 03/09/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2022-041 | 1        | 09/08/2024      | MRTT                 | 0870-24 | ATA 28 - Fuel / ATA : 48 - Air to air refuelling - AAR Refuelling Pumps - Operational Limitation         | 09/08/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-020 | 0        | 26/07/2024      | MRTT                 | 0847-24 | ATA 48 - Air to air refuelling - Hose jettison unit - inspection                                         | 29/07/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-019 | 0        | 26/07/2024      | A400M                | 0846-24 | ATA 48 - Air to air refuelling - Air to air refuelling POD - Inspection                                  | 29/07/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2024-0108   |
| DGA-2024-018 | 0        | 15/07/2024      | A400M                | 0792-24 | ATA 36 - Pneumatic - Bleed Air Leakage Detection System - Analysis / Inspection                          | 18/07/2024             | DGA-2023-018 & DGA-2024-017                         | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2024-008 | 1        | 12/07/2024      | C130J                | 0781-24 | ATA 25 - Communications - Cockpit Printer                                                                | 02/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN         | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                    | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                                | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2024-017     | 0        | 08/07/2024      | A400M                                   | 0763-24 | ATA 36 - Pneumatic - Bleed Air Leakage Detection System - Analysis / Inspection                                                                                                         | 15/07/2024             | DGA-2023-018                                        | Remplacée                                           | AD EASA 2024-0108      |
| DGA-2021-055     | 3        | 08/07/2024      | A400M                                   | 0764-24 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check                                                                                | 15/07/2024             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2021-0157R2    |
| DGA-2024-016     | 0        | 03/07/2024      | M53-P2                                  | 0741-24 | ATA 72 - Moteur - M53-P2 - Annulation de consignes obsolètes                                                                                                                            | 17/07/2024             | ATvCN 0400-11, 0637-14, 0219-15                     | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-009     | 1        | 07/06/2024      | A400M                                   | 0621-24 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Inflatable Life Rafts / Activation system - Operational Restriction                                                                                  | 12/06/2024             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-020-CNL | 0        | 07/06/2024      | A400M                                   | 0619-24 | ATA 48 - Air to air refuelling - Wing Dispense Equipment - Vibration Qualification - Inspection/Operating Limitation                                                                    | 15/06/2024             | DGA-2022-020                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2021-020     | 1        | 07/05/2024      | A400M                                   | 0528-24 | ATA 57 - Wings - Lower Fixed Trailing Edge Flap Shroud Panels - Inspection                                                                                                              | 21/05/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2017-0252R1    |
| DGA-2024-013     | 0        | 25/04/2024      | Tigre                                   | 0476-24 | ATA 67 - Significant increased control forces in the flight controls                                                                                                                    | 29/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-012     | 0        | 22/04/2024      | Tigre                                   | 0450-24 | ATA 63 - Tiger - Non-conform Engine to MGB connecting shafts                                                                                                                            | 24/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-011     | 0        | 12/04/2024      | Rafale                                  | 0410-24 | ATA 53 - Fuselage - Cadre 21 et 30 - Inspection                                                                                                                                         | 19/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-007     | 1        | 11/04/2024      | MRTT                                    | 0406-24 | ATA 26 - Fire protection - Addition of VLF/LF OPERATION PROVISO TO THE MMEL                                                                                                             | 11/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2024-010     | 0        | 05/04/2024      | A400M                                   | 0385-24 | ATA 71 - Powerplant - Enhanced ECU Ventilation Duct - Inspection                                                                                                                        | 12/04/2024             | ATvCN 0759-18/DT/ASA/PRA                            | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-009     | 0        | 05/04/2024      | A400M                                   | 0383-24 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Inflatable Life Rafts / Activation system - Operational Restriction                                                                                  | 12/04/2024             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2024-008     | 0        | 02/04/2024      | C130J                                   | 0357-24 | ATA 25 - Communications - Cockpit Printer                                                                                                                                               | 02/04/2024             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-032-ANN | 0        | 02/04/2024      | C-130J-30 KC-130J                       | 0358-24 | ATA 42 - Integrated modular avionics - Operational limitation - ANNULATION                                                                                                              | 02/04/2024             | DGA-2019-032                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2023-054     | 1        | 27/03/2024      | SA330Ba-Puma                            | 0347-24 | ATA 05 - Limites de potentiel/ Vérification de maintenance - Boite de transmission principale - Remplacement                                                                            | 27/03/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-019     | 1        | 27/03/2024      | AS332M1 -Super Puma<br>AS532UL - Cougar | 0349-24 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Ferrures d'attache et vis de fixation des barres de suspension de la Boîte de Transmission Principale (BTP) - Remplacement | 27/04/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-007     | 0        | 21/03/2024      | MRTT                                    | 0322-24 | ATA 26 - Fire protection - Addition of VLF/LF OPERATION PROVISO TO THE MMEL                                                                                                             | 25/03/2024             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2024-006     | 0        | 18/03/2024      | MRTT                                    | 0309-24 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 2 SUPPLEMENT FOR INTA TC - Safe Life Airworthiness Limitation Items (SL ALI) - Implementation                             | 18/03/2024             | DGA-2021-069, DGA-2023-024                          | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2024-005     | 0        | 07/03/2024      | A400M                                   | 0269-24 | ATA 55 - Stabilizers - Trimmable Horizontal Stabilizer Assembly - Inspection                                                                                                            | 21/03/2024             | -                                                   | En vigueur                                          | EASA AD 2023-0211      |
| DGA-2024-004     | 0        | 04/03/2024      | MTR390-E                                | 0362-24 | ATA 72 - Engine - Combustion Chamber Outer Casing - Inspection                                                                                                                          | 08/04/2024             |                                                     | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-003     | 0        | 01/03/2024      | AS332 M1<br>AS332 UL - Cougar           | 0251-24 | ATA 64 - Tail rotor - Moyeu rotor arrière - Inspection                                                                                                                                  | 04/03/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-002     | 0        | 16/02/2024      | M88-2                                   | 0213-24 | ATA 72 - Moteur - Tambour D4D6 - Limitation Opérationnelle                                                                                                                              | 04/03/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2024-001     | 0        | 01/02/2024      | MRTT                                    | 0129-24 | ATA 28 - Fuel - Other : Master Minimum Equipment List - Amendment                                                                                                                       | 05/02/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-035     | 2        | 18/01/2024      | Rafale                                  | 0061-24 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG vis de la semelle - Inspection et serrage au couple                                                                                             | 23/01/2024             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-035     | 1        | 17/01/2024      | Rafale                                  | 0046-24 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG vis de la semelle - Inspection et serrage au couple                                                                                             | 23/01/2024             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-031-ANN | 0        | 17/01/2024      | M2000                                   | 0052-24 | ATA XX - Autres - Emports - Limitation opérationnelle - ANNULATION                                                                                                                      | 17/01/2024             | DGA-2022-031                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2023-055     | 0        | 21/12/2023      | NH90                                    | 2372-23 | ATA : 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - IETP - Rectification                                                                                                     | 22/12/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2023-054     | 0        | 18/12/2023      | SA330Ba-Puma                            | 2352-23 | ATA 05 - Limites de potentiel/ Vérification de maintenance - Boite de transmission principale - Remplacement                                                                            | 19/12/2023             | -                                                   | Révisée                                             |                        |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                    | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires        |
|--------------|----------|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| DGA-2023-053 | 0        | 13/12/2023      | AS 365               | 2330-23 | ATA xx - Autres: - Limitations associées à la réception - Limitations Opérationnelles                                                                       | 13/12/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-049 | 0        | 11/12/2023      | E-3F                 | 2325-23 | ATA 24 - Génération, distribution et conversion électrique - Câblages électriques - Inspection                                                              | 22/12/2023             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-048 | 0        | 06/12/2023      | A400M                | 2313-23 | ATA 35 - Oxygen - Oxygen Mask Container - Operational Check                                                                                                 | 21/12/2023             | DGA-2021-006                                        | En vigueur                                          | EASA AD 2023-0178   |
| DGA-2023-047 | 0        | 06/12/2023      | A400M                | 2315-23 | ATA 00 - General - Aerial Delivery Operations - Limitations                                                                                                 | 21/12/2023             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-046 | 0        | 06/12/2023      | A400M                | 2314-23 | ATA 71 - Power Plant - Propeller Shaft Interface / Spreader Plates - Modification                                                                           | 21/12/2023             |                                                     | En vigueur                                          | EASA AD 2023-0130   |
| DGA-2022-002 | 1        | 06/12/2023      | A400M                | 2312-23 | ATA 32 - Landing gears - Inner Wheel Axles - Inspection                                                                                                     | 21/12/2023             | DGA-2022-002                                        | En vigueur                                          | EASA AD 2022-0003R1 |
| DGA-2023-052 | 0        | 04/12/2023      | EC 725 AP - Caracal  | 2285-23 | ATA 72 - Moteur - Domaine de vol - Limitation opérationnelle                                                                                                | 04/12/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-051 | 0        | 13/11/2023      | SA 365 N             | 2202-23 | ATA 64 - Tail rotor - Pale RAC - Inspection                                                                                                                 | 14/11/2023             |                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-005 | 1        | 09/11/2023      | Rafale               | 2196-23 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG - Limitation Opérationnelle                                                                                         | 13/11/2023             | DGA-2023-005                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-050 | 0        | 08/11/2023      | A400M                | 2178-23 | ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                             | 22/11/2023             | DGA-2022-046                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-045 | 0        | 25/10/2023      | Makila 1A1           | 2144-23 | ATA 72 - Moteur - Pièces à limite de vie cyclique - Rectification / Dépose                                                                                  | 31/10/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-044 | 0        | 18/10/2023      | Rafale               | 2113-23 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG Electro distributeur P/N 231661 - Inspection                                                                        | 23/10/2023             | DGA-2022-027                                        | Révisée                                             |                     |
| DGA-2023-043 | 0        | 17/10/2023      | M2000                | 2108-23 | ATA 27 - Commandes de vol - Câblage - Inspection - Réparation - Modification                                                                                | 24/10/2023             | DGA-2022-016                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-042 | 0        | 02/10/2023      | E-3F                 | 2035-23 | ATA 28 - Carburant - Fuel Quantity Indicating System (FQIS) - Modification                                                                                  | 09/10/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-039 | 0        | 14/09/2023      | MRTT                 | 1974-23 | ATA 05 - Times Limits/ Maintenance checks - A330 MRTT ALS PART 4 Supplement for INTA TC - System equipment Maintenance Requirements (SEMR) - Implementation | 28/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-041 | 0        | 11/09/2023      | Alphajet             | 1958-23 | ATA 56 - Fenêtres - verrière avant - Dépose                                                                                                                 | 11/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2022-007 | 1        | 06/09/2023      | A400M                | 1939-23 | ATA 28 - Fuel - CHT Over Pressure Protection - Inspection                                                                                                   | 21/09/2023             | DGA-2022-007                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-040 | 0        | 30/08/2023      | M2000                | 1956-23 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Système d'éjection pyrotechnique - Dépose / Remplacement                                                              | 06/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-038 | 0        | 21/08/2023      | A400M                | 0853-23 | ATA 54 - Nacelles / Pulons - Pylon Rod fittings - Inspection                                                                                                | 04/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0120   |
| DGA-2023-037 | 0        | 21/08/2023      | A400M                | 0852-23 | ATA 48 - Hose Drum Unit - Crank assembly bush - Inspection                                                                                                  | 04/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-035 | 0        | 21/08/2023      | A400M                | 0851-23 | ATA 35 - Oxygen - Full Face Quick Donning Mask - Re-packing / Modification                                                                                  | 04/09/2023             | ATvCN 1198-17                                       | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0118   |
| DGA-2023-034 | 0        | 21/08/2023      | A400M                | 0850-23 | ATA 53 - Fuselage - Frames / Inner Flange Couplings - Inspection                                                                                            | 04/09/2023             | DGA-2021-003                                        | Remplacée                                           | AD EASA 2023-0097   |
| DGA-2023-033 | 0        | 21/08/2023      | A400M                | 0849-23 | ATA 33 - Lights - Emergency Power Supply Unit Battery Pack - Life Limit Implementation                                                                      | 04/09/2023             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0086   |
| DGA-2023-030 | 0        | 21/08/2023      | MkF16F               | 0839-23 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Siège ejectable - Limitation Opérationnelle                                                                           | 25/08/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-036 | 0        | 19/07/2023      | A400M                | 0768-23 | ATA25 - Equipment / Furnishings - Upper Inflatable Life Rafts / Activation system - Inspection / Repair                                                     | 03/08/2023             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0061   |
| DGA-2023-032 | 0        | 19/07/2023      | A400M                | 0767-23 | ATA 32 - Landing Gear - Main Landing Gear Hinge Pin - Inspection                                                                                            | 03/08/2023             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0085   |
| DGA-2023-031 | 0        | 19/07/2023      | A400M                | 0766-23 | ATA 54 - Nacelles / Pylons - Nacelle Panels - Inspection                                                                                                    | 03/08/2023             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2023-0061   |
| DGA-2023-029 | 0        | 05/07/2023      | Rafale Indian Rafale | 0693-23 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Système d'éjection pyrotechnique - Dépose / Remplacement                                                              | 07/07/2023             | DGA-2023-028                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-028 | 0        | 28/06/2023      | Rafale Indian Rafale | 0662-23 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Système d'éjection pyrotechnique - DéposeRemplacement                                                                 | 30/06/2023             | -                                                   | Remplacée                                           |                     |
| DGA-2023-027 | 0        | 19/06/2023      | EC135 FR<br>EC145 FR | 0621-23 | ATA 25 - Equipements / Aménagements - Treuil - Limite de Fonctionnement et d'utilisation                                                                    | 19/06/2023             | DGA-2019-027                                        | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2022-039 | 1        | 16/06/2023      | M88-2                | 0620-23 | ATA 72 - Moteur - Disque Aubagé Monobloc (DAM) 1-2 - Dépose                                                                                                 | 16/06/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-026 | 0        | 15/06/2023      | M88-2                | 0664-23 | ATA 72 - Moteur - Compresseur basse pression - Dépose                                                                                                       | 03/07/2023             | DGA-2023-002                                        | En vigueur                                          |                     |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN         | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                          | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant)              | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires        |
|------------------|----------|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| DGA-2023-025     | 0        | 12/06/2023      | MRTT                 | 0603-23 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 4 SUPPLEMENT FOR INTA TC - System Equipment Maintenance Requirements (SEMR) - Implementation        | 26/06/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-024     | 0        | 12/06/2023      | MRTT                 | 0602-23 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 2 SUPPLEMENT FOR INTA TC - Safe Life Airworthiness Limitation Items (SL ALI) - Implementation       | 26/06/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-023     | 0        | 12/06/2023      | MRTT                 | 0601-23 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 1 SUPPLEMENT FOR INTA TC - Safe Life Airworthiness Limitation Items (SL ALI) - Implementation       | 26/06/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-022     | 0        | 01/06/2023      | MRTT                 | 0558-13 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 4 SUPPLEMENT FOR INTA TC - System Equipment Maintenance Requirements (SEMR) - Implementation        | 15/06/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-021     | 0        | 22/05/2023      | A400M                | 0522-23 | ATA 32 - Main Landing Gear - Wheel Axles - Inspection                                                                                                             | 22/05/2023             | -                                                                | En vigueur                                          | EASA AD 2023-0039   |
| DGA-2023-020     | 0        | 22/05/2023      | A400M                | 0521-23 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Forward Evacuation Ladder - Marking / Operational Restriction                                                                  | 22/05/2023             | -                                                                | Révisée                                             | EASA AD 2023-0037-E |
| DGA-2023-019     | 0        | 22/05/2023      | A400M                | 0520-23 | ATA 35 - Oxygen - Full Face Quick Donning Mask - Inspection                                                                                                       | 22/05/2023             | DGA 2020-056                                                     | En vigueur                                          | EASA AD 2023-0025   |
| DGA-2023-018     | 0        | 22/05/2023      | A400M                | 0519-23 | ATA 36 - Pneumatic - Bleed Air Leakage Detection System - Analysis                                                                                                | 22/05/2023             | DGA 2021-026                                                     | Remplacée                                           | EASA AD 2023-0022   |
| DGA-2021-048     | 1        | 22/05/2023      | A400M                | 0518-23 | ATA 28 - Fuel - Standby Fuel Pump - Operational Check                                                                                                             | 22/05/2023             | -                                                                | En vigueur                                          | EASA AD 2021-0158R1 |
| DGA-2023-017     | 0        | 04/05/2023      | NH90                 | 0482-23 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Pintle Axle - Inspection et réparations                                                                     | 04/05/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-016     | 0        | 13/04/2023      | M2000                | 0391-23 | ATA 05 - Limites de potentiel et vérifications de maintenance - Inspection endoscopique des tuyauteries de conditionnement                                        | 13/04/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-015     | 0        | 03/04/2023      | ATL2                 | 0361-23 | ATA 27 - Commandes de vol - Ferrures et supports de commande de vol - Inspection                                                                                  | 11/04/2023             | ATvCN 0672-18<br>ATvCN 0277-23                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-011     | 0        | 03/04/2023      | ATL2                 | 0360-23 | ATA 55 - Empennage - Empennage / Gouverne de profondeur - Inspection / Limitation Opérationnelle                                                                  | 11/04/2023             | DGA-2021-016                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-014     | 0        | 31/03/2023      | MQ-9 Reaper          | 0382-23 | ATA 78 - Exhaust and thrust reverser - Heat Shield - Inspection                                                                                                   | 24/04/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-009     | 0        | 27/03/2023      | ATL2                 | 0337-23 | ATA 34 - Navigation - FMS - Limitation opérationnelle                                                                                                             | 11/04/2023             | ATvCN 1369-14<br>ATvCN 1566-14<br>ATvCN 0472-15<br>ATvCN 0419-18 | En vigueur                                          | EASA AD 2022-0024   |
| DGA-2023-012     | 0        | 16/03/2023      | ATL2                 | 0277-23 | ATA 27 - Commandes de vol - Ferrures et supports de commande de vol - Inspection                                                                                  | 17/03/2023             | ATvCN 0672-18                                                    | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-005     | 0        | 15/03/2023      | Rafale               | 0296-23 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG - Limitation Opérationnelle                                                                                               | 17/03/2023             | -                                                                | Révisée                                             |                     |
| DGA-2023-008     | 0        | 28/02/2023      | Rafale               | 0249-23 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue principale - Inspection                                                                                | 13/03/2023             | DGA-2021-075                                                     | Révisée                                             |                     |
| DGA-2022-052-ANN | 0        | 27/02/2023      | Tous                 | 0199-23 | ATA xx - Autres : - Huile - Inspection - ANNULATION                                                                                                               | 28/02/2023             | DGA-2022-052                                                     | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-010     | 0        | 24/02/2023      | EC665 - Tigre        | 0230-23 | ATA 25 - Equipments / Furnishing - Harness Assy lap belt attachment - Inspection                                                                                  | 09/03/2021             | DGA-2021-010R1                                                   | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-004     | 0        | 30/01/2023      | MQ-9 Reaper          | 0120-23 | ATA 27 - Flight controls - SMART servo for tails, ailerons and flaps - Operational procedure in flight and material replacement                                   | 03/02/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-006     | 0        | 27/01/2023      | MQ-9 Reaper          | 0098-23 | ATA 83 - Accessory gearboxes - Gearbox Drive Spline - Operational Check                                                                                           | 03/02/2023             | ATvCN 0780-18                                                    | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2023-003     | 0        | 27/01/2023      | MQ-9 Reaper          | 0097-23 | ATA 27 - Flight controls - Throttle lever configuration - Operational Check                                                                                       | 03/02/2023             | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2021-055     | 2        | 23/01/2023      | A400M                | 0072-23 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting | 03/02/2023             | -                                                                | Révisée                                             | EASA AD 2021-0157R1 |
| DGA-2023-007     | 0        | 16/01/2023      | Rafale               | 0044-23 | ATA 25 - Équipements/ Aménagements - siège éjectable - Dépose                                                                                                     |                        | -                                                                | En vigueur                                          |                     |
| DGA-2021-055     | 1        | 16/01/2023      | A400M                | 0048-23 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting | 30/01/2023             | -                                                                | Révisée                                             | EASA AD 2021-0157R1 |
| DGA-2023-002     | 0        | 06/01/2023      | M88-2                | 0015-23 | ATA 78 - Moteur - Depose Compresseur Basse Pression                                                                                                               | 10/01/2023             | DGA-2022-055                                                     | Remplacée                                           |                     |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN         | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                  | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                                  | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2023-001     | 1        | 05/01/2023      | E-3F                                  | 0010-23 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - PRE E-3F - Implémentation                                                                                                    | 06/01/2023             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2023-001     | 0        | 04/01/2023      | E-3F                                  | 0007-23 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - PRE E-3F - Implémentation                                                                                                    | -                      | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-055     | 0        | 23/12/2022      | M88-2                                 | 1352-22 | ATA 78 - Moteur - Depose Compresseur Basse Pression                                                                                                                                       | 24/12/2022             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2022-054     | 0        | 22/12/2022      | Arriel                                | 1343-22 | ATA 26 - Protection incendie / 72 - Moteur - Détecteurs incendie - Inspection / Remplacement                                                                                              | 27/12/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-052     | 0        | 15/12/2022      | Tous                                  | 1321-22 | ATA xx - Autres : - Huile - Inspection                                                                                                                                                    | 20/12/2022             | -                                                   | Annulée                                             |                        |
| DGA-2022-051     | 0        | 01/12/2022      | Rafale                                | 1253-22 | ATA 24 - Génération, distribution et conversion électrique - Procédures - Limitation opérationnelle                                                                                       | 15/12/2022             | DGA-2020-051                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-045     | 0        | 30/11/2022      | Hercules C-130H<br>Hercules C-130H-30 | 1244-22 | ATA 35 - Oxygène - Système portable d'oxygène - Inspection                                                                                                                                | 30/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-050     | 0        | 28/11/2022      | EC665 Tigre                           | 1233-22 | ATA 62 - Rotors - Swashplate - Inspection                                                                                                                                                 | 12/12/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-043     | 1        | 16/11/2022      | Rafale                                | 1195-22 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Ejecteurs - Inspection                                                                                                                              | 30/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-053     | 0        | 15/11/2022      | EC 725 AP - Caracal                   | 1184-22 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Airworthiness Limitations Section - Implémentation                                                                           | 23/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-049     | 0        | 04/11/2022      | M88-2 INDE                            | 1158-22 | ATA 72 - Moteur - Compresseur basse pression - Dépose                                                                                                                                     | 04/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-047     | 0        | 04/11/2022      | EC665 Tigre                           | 1159-22 | ATA 65 - Tail rotor drive system - Intermediate bearing assembly - Inspection                                                                                                             | 07/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-046     | 0        | 27/10/2022      | A400M                                 | 1146-22 | ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                                                           | 07/11/2022             | DGA-2021-066                                        | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2022-043     | 0        | 21/10/2022      | Rafale                                | 1121-22 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Ejecteurs - Inspection                                                                                                                              | 31/10/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-044     | 0        | 20/10/2022      | Rafale                                | 1118-22 | ATA 73 - Moteur - Carburant et régulation                                                                                                                                                 | 21/10/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-042     | 0        | 14/10/2022      | Mystere Falcon 50                     | 1097-22 | ATA 35 - Oxygène - Circuit oxygène passagers - Inspection                                                                                                                                 | 14/10/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-041     | 0        | 14/10/2022      | MRTT                                  | 1098-22 | ATA 48 - Air to air refueling                                                                                                                                                             | 19/10/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-048     | 0        | 11/10/2022      | E-3F                                  | 1169-22 | ATA 24 - Génération, distribution et conversion électrique - Contacteurs auxiliaires de puissance - Inspection                                                                            | 17/11/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-040     | 0        | 15/09/2022      | Rafale<br>M2000                       | 0986-22 | ATA 54 - Nacelles et mâts - Emports - Limitation Opérationnelle                                                                                                                           | 23/09/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-039     | 0        | 15/09/2022      | M88-2                                 | 0993-22 | ATA 72 - Moteur - Disque Aubagé Monobloc (DAM) 1-2 - Dépose                                                                                                                               | 29/09/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-039     | 2        | 08/09/2022      | A400M                                 | 0963-22 | ATA 57 - Wings - Center Wing Box Upper Cover Panel Fasteners - Inspection                                                                                                                 | 22/09/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | EASA AD 2020-098R2     |
| DGA-2022-038     | 0        | 02/09/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0943-22 | ATA 24 - Electrical power Starter-Generator - Inspection                                                                                                                                  | 02/09/2022             | DGA-2022-04R1                                       | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-004     | 1        | 25/08/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0916-22 | ATA 24 - Electrical power Starter-Generator - Inspection                                                                                                                                  | 08/09/2022             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-002-ANN | 0        | 22/08/2022      | M2000                                 | 0912-22 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Verrou boîtier d'accrochage trappes - Limitation opérationnelle - ANNULATION | 15/09/2022             | DGA-2020-002                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-037     | 0        | 18/08/2022      | Rafale                                | 0902-22 | ATA xx - Autres - Canon-Inspection / Modification - Rafale M, B et C - Consigne de navigabilité - Renforcement des verrous des portes d'isolement du parallélogramme canon RAFALE         | 16/09/2022             | DGA-2019-036                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-036     | 0        | 29/07/2022      | M88-2                                 | 0889-22 | ATA 72 - Moteur - Disque en métallurgie des poudres - Limitation Opérationnelle                                                                                                           | 29/07/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-035     | 0        | 28/07/2022      | Rafale                                | 0884-22 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG vis de la semelle - Inspection et serrage au couple                                                                                               | 05/08/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-034     | 0        | 21/07/2022      | A400M                                 | 0846-22 | ATA 23 - Communications - Cockpit Voice Recorder - Replacement                                                                                                                            | 04/08/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | EASA AD 2022-0114      |
| DGA-2022-033     | 0        | 21/07/2022      | A400M                                 | 0845-22 | ATA 54 - Nacelles / Pylons - Cowls - Inspection                                                                                                                                           | 04/08/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | EASA AD 2022-0123      |
| DGA-2022-010     | 1        | 21/07/2022      | A400M                                 | 0844-22 | ATA 72 - Engine - Sand & Dust maintenance - Inspection                                                                                                                                    | 01/08/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2022-029     | 0        | 30/06/2022      | MRTT                                  | 0748-22 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks - A330MRTT ALS PART 4 SUPPLEMENT FOR INTA TC - System Equipment Maintenance Requirements (SEMR) - Implementation                                | 15/07/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2022-032     | 0        | 24/06/2022      | DHC6                                  | 0718-24 | ATA 28 - Carburant - Réservoirs souples de fuselage - Remplacement                                                                                                                        |                        | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2022-032     | 1        | 24/06/2022      | DHC6                                  | 0724-22 | ATA 28 - Carburant - Réservoirs souples de fuselage - Remplacement                                                                                                                        | 08/06/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                  | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                      | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                   |
|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| DGA-2022-031 | 0        | 21/06/2022      | M2000                                 | 0698-22 | ATA XX - Autres - Emports - Limitation opérationnelle                                                                                         | 23/06/2022             | DGA-2021-073                                        | Annulée                                             | Annulée par AT DGA-ASA-0052-24 |
| DGA-2022-030 | 0        | 16/06/2022      | CN-235                                | 0667-22 | ATA 53 - Fuselage - Rail supérieur porte parachutage - Inspection                                                                             | 09/06/2021             | ATvCN 0061-15/DT/ASA/ATM                            | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-028 | 0        | 13/06/2022      | Rafale                                | 0657-22 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG Harnais D92A00-012 - Inspection                                                                       | 21/06/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-027 | 0        | 13/06/2022      | Rafale                                | 0656-22 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - NARANG Electro distributeur P/N 231661 - Inspection                                                          | 21/06/2022             | DGA-2022-018                                        | Remplacée                                           | CN DGA-2023-044                |
| DGA-2022-026 | 0        | 24/05/2022      | Mystere Falcon 50                     | 0605-22 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Programme d'inspection structurale (SSIP) - Implémentation                       | 13/06/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-019 | 0        | 16/05/2022      | M2000                                 | 0573-22 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Plan d'Entretien Certifié - Implémentation                                       | 25/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-022 | 0        | 06/05/2022      | A400M                                 | 0531-22 | ATA 24 - Electrical power - Secondary Electrical Power Distribution Centre - Software Update                                                  | 13/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | EASA AD 2022-0042              |
| DGA-2022-025 | 0        | 05/05/2022      | MRTT                                  | 0528-22 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 3 Supplement for INTA TC-Certification Maintenance Requirements - Implementation | 19/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA         |
| DGA-2022-024 | 0        | 27/04/2022      | EC 725 AP - Caracal                   | 0495-22 | ATA 28 - Carburant - Tresse métallisation réservoir 1000L - Modification                                                                      | 27/04/2022             | DGA-2020-012                                        | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2021-008 | 1        | 27/04/2022      | MRTT                                  | 0494-22 | ATA 35 - Oxygen - Oxygen supply solenoid valve - Identification / Test                                                                        | 11/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA         |
| DGA-2022-020 | 0        | 25/04/2022      | A400M                                 | 0491-22 | ATA 48 - Air to air refuelling - Wing Dispense Equipment - Vibration Qualification - Inspection/Operating Limitation                          | 09/05/2022             | -                                                   | Annulée                                             | CQC ADR 2022-0002              |
| DGA-2022-023 | 0        | 22/04/2022      | MRTT                                  | 0475-22 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 3 Supplement for INTA TC-Certification Maintenance Requirements - Implementation | 06/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA         |
| DGA-2022-013 | 0        | 19/04/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0465-22 | ATA 32 - Landing gears - Hydraulic Fluid Alternative - Limitation                                                                             | 09/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2021-004 | 1        | 15/04/2022      | SA330Ba-Puma                          | 0452-22 | ATA 62 - Rotors - Arbre rotor arrière - Inspection                                                                                            | 25/04/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-021 | 0        | 14/04/2022      | M2000                                 | 0447-22 | ATA 76 - Commandes moteur - Boitier manette P/N : 012072L21 - Inspection                                                                      | 02/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-014 | 0        | 14/04/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0450-22 | ATA 72 - Engine - Cables and Hoses Assembly - Modification                                                                                    | 15/04/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-016 | 0        | 08/04/2022      | M2000                                 | 0406-22 | ATA 27 - Commandes de vol - Câblage - Inspection - Réparation - Modification                                                                  | 18/04/2022             | DGA-2020-017                                        | Remplacée                                           |                                |
| DGA-2022-018 | 0        | 06/04/2022      | Rafale                                | 0397-22 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - Electro distributeur P/N 231661 - Inspection                                                                 | 13/04/2022             | DGA-2022-015                                        | Remplacée                                           |                                |
| DGA-2022-017 | 0        | 04/04/2022      | Hercules C-130H<br>Hercules C-130H-30 | 0375-22 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Cellule - Mise à jour                                                            | 01/05/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-015 | 0        | 04/04/2022      | Rafale                                | 0371-22 | ATA 48 - Ravitaillement en vol - Electro distributeur P/N 231661 - Inspection                                                                 | 08/04/2022             | -                                                   | Remplacée                                           |                                |
| DGA-2022-012 | 0        | 01/04/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0366-22 | ATA 23 - Communications - Ground Data Terminal - Modification                                                                                 | 19/04/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-009 | 0        | 22/03/2022      | M88-2                                 | 0316-22 | ATA 72 - Moteur - Aube de turbine HP - Mise à jour                                                                                            | 29/03/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-011 | 0        | 16/03/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0282-22 | ATA 27 - Flight controls - Cable Assembly - Modification                                                                                      | 22/03/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-010 | 0        | 11/03/2022      | A400M                                 | 0261-22 | ATA 72 - Engine - Sand & Dust maintenance - Inspection                                                                                        | 12/03/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                                |
| DGA-2022-008 | 0        | 07/03/2022      | M2000                                 | 0205-22 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue - Inspection                                                                       | 07/03/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-007 | 0        | 18/02/2022      | A400M                                 | 0192-22 | ATA 28 - Fuel - CHT Over Pressure Protection - Inspection                                                                                     | 04/03/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                                |
| DGA-2022-006 | 0        | 15/02/2022      | EC665 - Tigre                         | 0181-22 | ATA 67 - Rotor Flight controls - main rotor actuator and at the tail rotor actuator - Inspection                                              | 15/03/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-005 | 0        | 15/02/2022      | EC665 - Tigre                         | 0180-22 | ATA 67 - Rotor Flight controls - Collective grip and stick - Inspection                                                                       | 15/03/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2019-057 | 2        | 11/02/2022      | AS332 M1<br>AS332 UL<br>- Cougar      | 0166-22 | ATA 30 - Protection givre et pluie - Système de dégivrage - Modification / Inspection                                                         | 18/02/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2021-050 | 1        | 10/02/2022      | Rafale                                | 0164-22 | ATA 54 - Nacelles et mâts - LM3088 - Limitation Opérationnelle                                                                                | 14/02/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-004 | 0        | 02/02/2022      | MQ-9 Reaper                           | 0119-22 | ATA 24 - Electrical power Starter-Generator - Inspection                                                                                      | 16/02/2022             | -                                                   | Révisée                                             |                                |
| DGA-2021-077 | 1        | 01/02/2022      | NH90                                  | 0116-22 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Trains d'atterrissage - Inspection                                                      | 01/02/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |
| DGA-2022-003 | 0        | 25/01/2022      | M2000                                 | 0084-22 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Actionneur linéaire - Test Fonctionnel                                                  | 01/02/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                          | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                          |
|--------------|----------|-----------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DGA-2022-002 | 0        | 24/01/2022      | A400M                | 0081-22 | ATA 32 - Landing gears - Inner Wheel Axles - Inspection                                                                                                           | 07/02/2022             | DGA-2021-054                                        | Révisée                                             | AD EASA 2022-0003                     |
| DGA-2022-001 | 0        | 21/01/2022      | A400M                | 0075-22 | ATA 32 - Landing gears - Wheel / Tapered Outer Bearing - Inspection                                                                                               | 02/02/2022             | DGA-2020-067                                        | En vigueur                                          | AD EASA 2022-0002                     |
| DGA-2021-080 | 0        | 22/12/2021      | Alphajet             | 1634-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Vis support de galet NLG - Remplacement                                                                     | 10/01/2022             | ATvCN 1349-18                                       | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-079 | 0        | 20/12/2021      | EC665 - Tigre        | 1626-21 | ATA 63 - Rotor Drive System - Balancing bar in Sarib system - Insection                                                                                           | 04/01/2022             | DGA-2021-052                                        | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-077 | 0        | 17/12/2021      | NH90                 | 1625-21 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Trains d'atterrissage - Inspection                                                                          | 16/12/2021             | -                                                   | Révisée                                             |                                       |
| DGA-2021-078 | 0        | 16/12/2021      | MRTT                 | 1617-21 | ATA 25 - EQUIPMENT / FURNISHINGS - CM30 Stretcher - New lateral stopper - Installation                                                                            | 06/01/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-009 | 2        | 16/12/2021      | MRTT                 | 1618-21 | ATA 31 - Indicating / Recording System - ATA 53 - Fuselage - DFDR Hood - Inspection / Repair - Replacement                                                        | 06/01/2022             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-075 | 0        | 10/12/2021      | Rafale               | 1572-21 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue principale - Inspection                                                                                | 10/12/2021             | DGA-2021-074                                        | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-076 | 0        | 09/12/2021      | A400M                | 1557-21 | ATA 27 - Flight Controls - Back-up Control Module and Power Supply - Operational Test / Replacement                                                               | 15/12/2021             | DGA-2019-019                                        | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0268                     |
| DGA-2021-074 | 0        | 03/12/2021      | Rafale               | 1539-21 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue principale - Inspection                                                                                | 03/12/2021             | DGA-2021-064                                        | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-073 | 0        | 02/12/2021      | M2000                | 1525-21 | ATA XX - Autres - Emports - Limitation opérationnelle                                                                                                             | 02/12/2021             | DGA-2021-067                                        | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-066 | 0        | 29/11/2021      | A400M                | 1506-21 | ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                                   | 13/12/2021             | DGA-2021-037                                        | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-072 | 0        | 25/11/2021      | MRTT                 | 1492-21 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 5 Supplement for INTA TC-Fuel Airworthiness Limitations - Implementation                             | 09/12/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-071 | 0        | 25/11/2021      | MRTT                 | 1491-21 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 4 Supplement for INTA TC-System Equipment Maintenance Requirements - Implementation                  | 09/12/2021             | DGA-2020-023R1                                      | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-070 | 0        | 25/11/2021      | MRTT                 | 1490-21 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 3 Supplement for INTA TC-Certification Maintenance Requirements - Implementation                     | 09/12/2021             | DGA-2020-022                                        | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-069 | 0        | 25/11/2021      | MRTT                 | 1489-21 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 2 Supplement for INTA TC-Damage/Tolerant Airworthiness Limitations items - Implementation            | 09/12/2021             | DGA-2020-021, DGA-2020-025, DGA-2020-060            | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-068 | 0        | 25/11/2021      | MRTT                 | 1488-21 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -A330MRTT ALS Part 1 Supplement for INTA TC-Safe Life Airworthiness Limitations items - Implementation                  | 09/12/2021             | DGA-2020-020                                        | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-067 | 0        | 25/11/2021      | M2000                | 1493-21 | ATA XX - Autres - Emports - Limitation opérationnelle                                                                                                             | 26/11/2021             | DGA-2021-060                                        | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-058 | 0        | 24/11/2021      | C-135 FR / KC-135 RG | 1453-21 | ATA 29 - Génération hydraulique - 3500 PSI & 2000 PSI pressure relief valves - Inspection / Remplacement                                                          | 10/01/2022             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-064 | 0        | 19/11/2021      | Rafale               | 1456-21 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Roue principale - Inspection                                                                                | 03/12/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-065 | 0        | 18/11/2021      | C130J                | 1452-21 | ATA 57 - Wings - Wing Joint Front Beam Web Splice Bolts - Other: CSTCTO-Tightening torque check                                                                   | 18/11/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-061 | 0        | 17/11/2021      | Alphajet             | 1446-21 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Fuselage & Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                 | 26/11/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-063 | 0        | 05/11/2021      | A400M                | 1412-21 | ATA 29 - Hydraulic Power - Hoses - Replacement                                                                                                                    | 19/11/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0232                     |
| DGA-2021-062 | 0        | 02/11/2021      | M2000                | 1393-21 | ATA XX - Autres - Pylones - Limitation opérationnelle                                                                                                             | 04/11/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-060 | 0        | 28/10/2021      | M2000                | 1387-21 | ATA XX - Autres - Emports - Limitation opérationnelle                                                                                                             | 02/11/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-059 | 0        | 22/10/2021      | NH90                 | 1366-21 | ATA 25 - Equipements/Aménagements - Kits de Ligne de vie - Limitation Opérationnelle                                                                              | 22/10/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-057 | 0        | 19/10/2021      | C-135 FR / KC-135 RG | 1350-21 | ATA 51 - Structure générale - Wing, Center Section, Lower Beam, Upper T-Chords - Inspection                                                                       | 25/10/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-056 | 0        | 28/09/2021      | EC 725 AP - Caracal  | 1231-21 | ATA 28 - Carburant - joint de soufflet de protection 1000L - Remplacement                                                                                         | 04/10/2021             | DGA-2021-039                                        | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-031 | 1        | 03/09/2021      | 9012B017<br>9010B020 | 1134-21 | M2000 :<br>ATA xx - autres - Pylones - Limitation opérationnelle                                                                                                  | 06/09/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00026-DGA<br>E-00040-DGA |
| DGA-2021-055 | 0        | 31/08/2021      | A400M                | 1126-21 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting | 16/09/2021             | DGA-2019-050R2                                      | Révisée                                             | AD EASA 2021-0157                     |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement    | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                   | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                          |
|--------------|----------|-----------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DGA-2021-054 | 0        | 26/08/2021      | A400M                   | 1108-21 | ATA 32 - Landing gears - Inner Wheel Axles - Inspection                                                                                                    | 09/09/2021             | DGA-2020-068                                        | Remplacée                                           | AD EASA 2021-0182                     |
| DGA-2021-024 | 1        | 26/08/2021      | A400M                   | 1109-21 | ATA 71 - Powerplant - Engine Vibration Isolation System - Inspection / remplacement                                                                        | 09/09/2021             | ATvCN 0852-18/DT/ASA/ATM                            | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0077                     |
| DGA-2021-053 | 0        | 19/08/2021      | French E-2C Hawkeye     | 1089-21 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - écrous de bloc de frein - Inspection / Remplacement                                                  | 01/10/2021             | ATvCN 0127-11                                       | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-052 | 0        | 06/08/2021      | EC665 - Tigre           | 1074-21 | ATA 25 - Inspection of balancing bar in SARIB system                                                                                                       | 06/08/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-009 | 1        | 05/08/2021      | MRTT                    | 1072-21 | ATA 31 - Indicating / Recording System - ATA 53 - Fuselage - DFRD Hood - Inspection / Repair - Replacement                                                 | 26/08/2021             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-051 | 0        | 02/08/2021      | French E-2C Hawkeye     | 1059-21 | ATA 27 - Commandes de vol - câbles de direction - Inspection et remplacement des câbles de direction avant                                                 | 01/10/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-050 | 0        | 28/07/2021      | Rafale                  | 1031-21 | ATA 54 - Nacelles et mâts - LM3088 - Limitation Opérationnelle                                                                                             | 28/07/2021             | -                                                   | Révisée                                             |                                       |
| DGA-2020-046 | 1        | 28/07/2021      | M2000                   | 1029-21 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Plan d'entretien certifié - Implémentation                                                    | 30/09/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-049 | 0        | 13/07/2021      | A400M                   | 0938-21 | ATA 22 - Auto Flight - Flight Control Unit - Replacement                                                                                                   | 26/07/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 21-0159                       |
| DGA-2021-048 | 0        | 13/07/2021      | A400M                   | 0939-21 | ATA 28 - Fuel - Standby Fuel Pump - Operational Check                                                                                                      | 26/07/2021             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 21-0158                       |
| DGA-2021-047 | 0        | 05/07/2021      | M2000                   | 0917-21 | ATA xx - autres : MIP - Limitations opérationnelles                                                                                                        | 26/07/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-046 | 0        | 01/07/2021      | A400M                   | 0856-21 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Cargo Hold Escape Facilities - Escape Ladder Release Mechanism - Inspection                                             | 15/07/2021             | DGA-2020-011R2                                      | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-045 | 0        | 21/06/2021      | Tyne MK21<br>Tyne MK22  | 0830-21 | ATA 72 - Moteur                                                                                                                                            | 26/06/2021             | ATvCN 1260-18/DT/ASA/PRA                            | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-044 | 0        | 21/06/2021      | Rafale                  | 0821-21 | ATA 51 - Structure générale -Voilure - Identification/ Inspection                                                                                          | 05/07/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-043 | 0        | 21/06/2021      | NH90                    | 0800-21 | ATA xx - Autres - documentation technique - Autre - index des bulletins de service incorporés                                                              | 22/06/2021             | ATvCN 1484-16                                       | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-042 | 0        | 21/06/2021      | MRTT                    | 0801-21 | ATA 48 - Air to Air Refueling / AFM Temporary revision/ Implémentation                                                                                     | 28/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-041 | 0        | 17/06/2021      | MQ-9 Reaper             | 0785-21 | ATA xx - Other : Flight Manual - Amendment                                                                                                                 | 18/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-040 | 0        | 17/06/2021      | MQ-9 Reaper             | 0784-21 | ATA 28 - Fuel - FWD Fuel Heater - Modification                                                                                                             | 18/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-001 | 1        | 14/06/2021      | EC665 - Tigre           | 0770-21 | ATA 63 - Rotor Drive System / 65 - Tail Rotor Drive System - Main module / Epicyclic module / Tail gear box / Intermediate gear box - Removal / Inspection | 28/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2020-035 | 1        | 14/06/2021      | EC665 - Tigre           | 0768-21 | ATA 55 - Stabilizers - Horizontal stabilizer / End-plate - Inspection                                                                                      | 28/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-039 | 0        | 11/06/2021      | EC 725 AP - Caracal     | 0759-21 | ATA 28 - Carburant - joint de soufflet de protection 1000L - Remplacement                                                                                  | 21/06/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-038 | 0        | 11/06/2021      | Indian Rafale           | 0766-21 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable - Inspection / Révision                                                                              | 18/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-037 | 0        | 10/06/2021      | A400M                   | 0753-21 | ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                            | 10/06/2021             | DGA-2021-025                                        | Remplacée                                           | Remplacée par AD DGA-2021-066         |
| DGA-2021-036 | 0        | 10/06/2021      | M2000                   | 0752-21 | ATA XX - Autres : Procédures Secours - Implémentation                                                                                                      | 18/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2020-039 | 1        | 03/06/2021      | A400M                   | 0716-21 | ATA 57 - Wings - Center Wing Box Upper Cover Panel Fasteners - Inspection                                                                                  | 03/06/2021             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2020-009R1                    |
| DGA-2021-035 | 0        | 28/05/2021      | MKF16F                  | 0687-21 | Rafale :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable - Inspection / Révision                                                                  | 02/06/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00012-DGA                |
| DGA-2021-034 | 0        | 25/05/2021      | M2000                   | 0667-21 | ATA xx - Autres : Procédures Secours - Implémentation                                                                                                      | 28/05/2021             | DGA-2020-033                                        | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-033 | 0        | 19/05/2021      | M2000                   | 0662-21 | ATA xx - Autres : Procédures Secours - Implémentation                                                                                                      | 26/05/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-032 | 0        | 17/05/2021      | MRTT                    | 0636-21 | ATA 21 - Air conditioning / 34 - Navigation / 48 - Air to Air Refuelling / MMEL Supplement/ Implémentation                                                 | 27/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                |
| DGA-2021-010 | 1        | 17/05/2021      | EC665 - Tigre           | 0632-21 | ATA 25 - Equipments / Furnishing - Harness Assy lap belt attachment - Inspection                                                                           | 21/05/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                       |
| DGA-2021-031 | 0        | 11/05/2021      | 9012B017<br>9010B020    | 0612-21 | M2000 :<br>ATA xx - autres - Pylons - Limitation opérationnelle                                                                                            | 14/05/2021             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur CSE E-00026-DGA<br>E-00040-DGA |
| DGA-2021-030 | 0        | 07/05/2021      | Alphajet                | 0591-21 | ATA 27 - Commandes de vol - Embouts de vérins aérofreins - Inspection                                                                                      | 07/05/2021             | DGA-2020-077                                        | En vigueur                                          |                                       |
| DGA-2021-029 | 0        | 06/05/2021      | A400M                   | 0589-21 | ATA 54 - Nacelles / Pylons - Nacelle Panels - Inspection                                                                                                   | 20/05/2021             | ATvCN 0125-18                                       | Remplacée                                           | AD EASA 2021-0109                     |
| DGA-2021-028 | 0        | 06/05/2021      | A400M                   | 0588-21 | ATA 29 - Hydraulic Power - Hoses - Replacement                                                                                                             | 20/05/2021             | DGA-2021-018                                        | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0113                     |
| DGA-2021-027 | 0        | 28/04/2021      | Rafale<br>Indian Rafale | 0529-21 | ATA 24 - Génération, distribution et conversion électrique - procédures - Inspection Test Fonctionnel                                                      | 05/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                       |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                    | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                              | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                                                              |
|--------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DGA-2021-026 | 0        | 26/04/2021      | A400M                                   | 0511-21 | ATA 36 - pneumatic - bleed air leakages detection system - analysis                                                                                                   | 15/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-025 | 0        | 26/04/2021      | A400M                                   | 0522-21 | ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                                       | 27/04/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-024 | 0        | 15/04/2021      | A400M                                   | 0460-21 | ATA 71 - Powerplant - Engine Vibration Isolation System - Inspection / remplacement                                                                                   | 03/05/2021             | ATvCN 0852-18                                       | Révisée                                             | AD EASA 2021-0077                                                         |
| DGA-2020-050 | 1        | 15/04/2021      | A400M                                   | 0459-21 | ATA 48 - Air to air refuelling - WDE & HDU AAR Hoses - Inspection                                                                                                     | 03/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-023 | 0        | 12/04/2021      | Rafale et M2000                         | 0440-21 | ATA 51 - structure générale - Pod Damocles M & MP - Limitation opérationnelle/Inspection                                                                              | 19/04/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-021 | 0        | 06/04/2021      | C160F-GABRIEL et C160F-NG               | 0412-21 | ATA 28 - Carburant - Systèmes carburant - Inspection / Remplacement / Modification                                                                                    | 20/04/2021             | ATvCN 0288-15                                       |                                                     |                                                                           |
| DGA-2019-024 | 2        | 06/04/2021      | C160F-GABRIEL et C160F-NG               | 0411-21 | ATA 28 - Carburant - Modification                                                                                                                                     | 20/04/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-022 | 0        | 01/04/2021      | Rafale                                  | 0391-21 | ATA 05- Limite de potentiel - Lance missile limitation opérationnelle                                                                                                 | 03/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-020 | 0        | 30/03/2021      | A400M                                   | 0376-21 | ATA 57 - Wings - Lower Fixed Trailing Edge Flap Shroud Panels - Inspection                                                                                            | 12/04/2021             | AT 1365-17                                          | Révisée                                             | AD EASA 2017-0252R1                                                       |
| DGA-2021-019 | 0        | 30/03/2021      | A400M                                   | 0378-21 | ATA 35 - Oxygen - Flexible Hoses - Replacement                                                                                                                        | 12/04/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0090                                                         |
| DGA-2021-018 | 0        | 30/03/2021      | A400M                                   | 0377-21 | ATA 29 - Hydraulic Power - Hoses - Replacement                                                                                                                        | 12/04/2021             | -                                                   | Annulée                                             | AD EASA 2021-0083                                                         |
| DGA-2021-017 | 0        | 26/03/2021      | C-130J-30 KC-130J                       | 0353-21 | ATA 99 - EWS - Mission Data File - Operational Limitation / Inspection                                                                                                | 02/04/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2019-056 | 1        | 25/03/2021      | Atlantique 2                            | 0341-21 | ATA 34 - Navigation - TCAS 2000 - Mise à jour                                                                                                                         | 31/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-016 | 0        | 19/03/2021      | Atlantique 2                            | 0319-21 | ATA 55 - Empennage - Gouvernes de profondeur - Inspections et réparations                                                                                             | 23/03/2021             | DGA-2021-007                                        | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-015 | 0        | 12/03/2021      | Hercules C-130H Hercules C-130H-30      | 0280-21 | ATA 52 - Portes - Main Cargo Door Cam Support Fittings - Inspection - Limitations                                                                                     | 26/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-014 | 0        | 11/03/2021      | Hercules C-130H Hercules C-130H-30      | 0274-21 | ATA 57 - Ailes - Voilure - Inspection                                                                                                                                 | 12/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-013 | 0        | 09/03/2021      | Indian Rafale, MKF16F, MKF10Q, MKF10LN. | 0265-21 | Rafale / Indian Rafale / M2000 / Alphajet :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - Harnais - boucle ARZ91 et 93 - Inspection / Limitation opérationnelle / Révision | 11/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00012-DGA<br>E-00013-DGA<br>E-00015-DGA<br>et sur CT 075-DGA |
| DGA-2021-012 | 0        | 05/03/2021      | AS350                                   | 0254-21 | ATA 64 - Tail rotor - demi paliers lamifiés - Remplacement                                                                                                            | 09/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-011 | 0        | 04/03/2021      | Indian Rafale                           | 0249-21 | ATA 54 - Nacelles et mâts - Ejecteur - Inspection / Réparation / Mise à jour                                                                                          | 09/03/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | Lien avec CN DGA-2020-01 pour le Rafale France                            |
| DGA-2020-007 | 2        | 03/03/2021      | Rafale                                  | 0242-21 | ATA 51 - Structure générale - voilure - Identification / Inspection                                                                                                   | 05/05/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-010 | 0        | 01/03/2021      | EC665 - Tigre                           | 0234-21 | ATA 25 - Equipments / Furnishing - Harness Assy lap belt attachment - Inspection                                                                                      | 05/03/2021             | -                                                   | Révisée                                             |                                                                           |
| DGA-2021-009 | 0        | 22/02/2021      | MRTT                                    | 0210-21 | ATA 31 - Indicating / Recording System - DFDR Hood - Inspection / Repair                                                                                              | 08/03/2021             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA                                                    |
| DGA-2021-008 | 0        | 22/02/2021      | MRTT                                    | 0209-21 | ATA 35 - Oxygen - Oxygen supply solenoid valve - Identification / Test                                                                                                | 08/03/2021             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA                                                    |
| DGA-2021-007 | 0        | 19/02/2021      | Atlantique 2                            | 0196-21 | ATA 55 - Empennage - Gouvernes de profondeur - Inspections et réparations                                                                                             | 23/02/2021             | -                                                   | Remplacée                                           |                                                                           |
| DGA-2021-006 | 0        | 09/02/2021      | A400M                                   | 0151-21 | ATA 35 - Oxygen - Oxygen Mask Container - Operational Check                                                                                                           | 22/02/2021             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2021-0030                                                         |
| DGA-2021-005 | 0        | 09/02/2021      | A400M                                   | 0150-21 | ATA 29 - Hydraulic Power - Hoses - Replacement                                                                                                                        | 22/02/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2021-0025R1                                                       |
| DGA-2020-040 | 1        | 09/02/2021      | A400M                                   | 0149-21 | ATA 57 - Wings - Centre Wing Box Rear and Front Spar Fasteners - Inspection                                                                                           | 22/02/2021             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2020-0107R1                                                       |
| DGA-2019-057 | 1        | 08/02/2021      | AS332 M1 AS332 UL - Cougar              | 0148-21 | ATA 30 - Protection givre et pluie - Système de dégivrage - Modification / Inspection                                                                                 | 12/02/2021             | -                                                   | Révisée                                             |                                                                           |
| DGA-2021-004 | 0        | 05/02/2021      | SA330Ba-Puma                            | 0135-21 | ATA 62 - Rotors - Arbre rotor arrière - Inspection                                                                                                                    | 12/02/2021             | ATvCN 1322-18                                       | Révisée                                             |                                                                           |
| DGA-2021-003 | 0        | 25/01/2021      | A400M                                   | 0080-21 | ATA 53 - Fuselage - Frames 35, 36 and 37 / Inner Flange Upper and Lower Couplings - Inspection+F161                                                                   | 08/02/2021             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2021-0021                                                         |
| DGA-2021-002 | 0        | 14/01/2021      | EC665 - Tigre                           | 0045-21 | ATA 63 - Rotor Drive System - Main module / Epicyclic module - Removal / Inspection                                                                                   | 21/01/2021             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2021-001 | 0        | 14/01/2021      | EC665 - Tigre                           | 0044-21 | ATA 63 - Rotor Drive System / 65 - Tail Rotor Drive System - Main module / Epicyclic module / Tail gear box / Intermediate gear box - Removal / Inspection            | 21/01/2021             | -                                                   | Révisée                                             |                                                                           |
| DGA-2020-077 | 0        | 21/12/2020      | Alphajet                                | 1688-20 | ATA 27 - Commandes de vol - Embouts de vérins aérofrenés - Inspection                                                                                                 | 22/12/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                                                                           |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                         | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                          | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                                                              |
|--------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DGA-2020-075 | 0        | 18/12/2020      | CN-235                                       | 1659-20 | ATA 55 - Empennage - Ferrures d'attache des gouvernes de profondeur - Limitation Opérationnelle                                                   | 18/12/2020             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2016-0075                                                         |
| DGA-2020-076 | 0        | 17/12/2020      | MQ-9 Reaper                                  | 1670-20 | ATA 72 - Engine - Combustion Chamber - Inspection                                                                                                 | 21/12/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2019-024 | 1        | 14/12/2020      | C160F-GABRIEL et C160F-NG                    | 1621-20 | ATA 28 - Carburant - Modification                                                                                                                 | 18/12/2020             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00050-DGA<br>S-00061-DGA<br>S-00068-DGA                      |
| DGA-2020-074 | 0        | 08/12/2020      | EC665 - Tigre                                | 1600-20 | ATA 25 - Equipements/Aménagements - Inspection of the buckles on the harness assy of the pilot and gunner safety seats                            | 09/12/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-023 | 1        | 08/12/2020      | MRTT                                         | 1601-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks - Airworthiness Limitations Section Part 4 - System Equipment Maintenance Requirements - Implementation | 22/12/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA                                                    |
| DGA-2020-073 | 0        | 26/11/2020      | A400M                                        | 1324-20 | ATA 11 - Placards & Markings - Antiskid coating on IJP required for the paratroopers jumps from paratroopers doors - Operational Limitation       | 26/11/2020             | ATvCN 0804-18                                       | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-014 | 1        | 26/11/2020      | EC665 - Tigre                                | 1328-20 | ATA 65 - Tail rotor drive system - Intermediate bearing assembly - Inspection                                                                     | 01/12/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-072 | 0        | 12/11/2020      | M2000                                        | 1259-20 | ATA 76 - Commandes moteur - Boitier manette P/N :012072L21 ; Pontet de protection P/N : 0120721009 - Inspection                                   | 16/11/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-069 | 0        | 05/11/2020      | C-135FR                                      | 1134-20 | ATA 57 - Ailes - Inspection                                                                                                                       | 04/12/2020             | ATvCN 0803-18                                       | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2019-001 | 7        | 27/10/2020      | Tyne MK21<br>Tyne MK22                       | 1181-20 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                            | 27/10/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-071 | 0        | 23/10/2020      | SA330Ba-Puma                                 | 1167-20 | ATA 62 - Rotors - Roulement de manchon MRA - Remplacement                                                                                         | 23/10/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-070 | 0        | 19/10/2020      | PC-21                                        | 1143-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable - Inspection                                                                                | 19/11/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-058 | 1        | 19/10/2020      | Rafale<br>Indian Rafale                      | 1147-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Pneu auxiliaire - Limitation Opérationnelle                                                 | 26/10/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-068 | 0        | 15/10/2020      | A400M                                        | 1131-20 | ATA 32 - Landing gears - Inner Wheel Axles - Inspection                                                                                           | 29/10/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2020-0216                                                         |
| DGA-2020-067 | 0        | 15/10/2020      | A400M                                        | 1130-20 | ATA 32 - Landing gears - Wheel / Tapered Outer Bearing - Inspection                                                                               | 29/10/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2020-0213                                                         |
| DGA-2020-066 | 0        | 15/10/2020      | A400M                                        | 1129-20 | ATA 57 - Wings - Spoiler Actuators and Fittings - Inspection                                                                                      | 29/10/2020             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2020-0207                                                         |
| DGA-2020-065 | 0        | 13/10/2020      | MKF16F<br>MKFIOLN<br>MKFIOQ<br>Indian Rafale | 1114-20 | Rafale / M2000 / AlphaJet :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable - Inspection                                                 | 14/10/2020             | DGA-2020-064                                        | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00012-DGA<br>E-00013-DGA<br>E-00015-DGA<br>et sur CT 075-DGA |
| DGA-2020-064 | 0        | 09/10/2020      | MKF16F<br>MKFIOLN<br>MKFIOQ                  | 1100-20 | Rafale / M2000 / AlphaJet :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable - Inspection                                                 | 14/10/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur CSE E-00012-DGA<br>E-00013-DGA<br>E-00015-DGA                      |
| DGA-2020-063 | 0        | 09/10/2020      | AS555 UN<br>AS555 AN - Fennec :              | 1093-20 | ATA 33 - Eclairage - Feu anticollision - Inspection/Remplacement                                                                                  | 16/10/2020             | DGA-2020-026                                        | En vigueur                                          | CN sur STC S-00032-DGA                                                    |
| DGA-2020-062 | 0        | 29/09/2020      | C-130J-30<br>KC-130J                         | 1053-20 | ATA xx - Other : - CSCTO - Implementation                                                                                                         | 30/09/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-061 | 0        | 25/09/2020      | Rafale<br>M2000                              | 1039-20 | ATA 54 - Nacelles et mâts - Emports - Inspection / Limitation Opérationnelle                                                                      | 02/10/2020             | DGA-2020-027                                        | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-060 | 0        | 17/09/2020      | MRTT                                         | 0986-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks ; A330 ALS Part 2 - Damage-Tolerant Airworthiness Limitation Items (DT ALI)                             | 01/10/2020             | DGA-2020-021                                        | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA                                                    |
| DGA-2020-059 | 0        | 14/09/2020      | C-135 FR                                     | 0975-20 | ATA 28 - Carburant / ATA 48 Ravitaillement en vol - Tuyauterie souple de ravitaillement carburant - Mise à jour / Inspection                      | 01/10/2020             | ATvCN 0320-11                                       | En vigueur                                          |                                                                           |
| DGA-2020-058 | 0        | 14/09/2020      | Rafale<br>Indian Rafale                      | 0974-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Pneu auxiliaire - Limitation Opérationnelle                                                 | 21/09/2020             | DGA-2020-044                                        | Révisée                                             |                                                                           |
| DGA-2020-057 | 0        | 31/08/2020      | A400M                                        | 0942-20 | ATA 53 - Fuselage - Rear Fuselage Panels - Inspection                                                                                             | 14/09/2020             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2020-0178                                                         |
| DGA-2020-056 | 0        | 31/08/2020      | A400M                                        | 0943-20 | ATA 35 - Oxygen - Full Face Quick Donning Mask - Inspection                                                                                       | 14/09/2020             | ATvCN 1327-18                                       | Remplacée                                           | AD EASA 2020-0170R1                                                       |
| DGA-2020-011 | 2        | 31/08/2020      | A400M                                        | 0941-20 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Cargo Hold Escape Facilities - Escape Ladder Release Mechanism - Inspection                                    | 14/09/2020             | -                                                   | Annulée                                             |                                                                           |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN         | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                 | N° AT   | Intitulé                                                                                                                              | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2020-055     | 0        | 25/08/2020      | French E-2C Hawkeye                  | 0922-20 | ATA 27 - Commandes de vol - manches - Inspection / Réparation                                                                         | 14/09/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-054     | 0        | 17/08/2020      | EC665 - Tigre                        | 0903-20 | ATA 67 - EC665 TIGER HAP and HAD-F : Introduction of an inspection of the pedal system in the pilot and gunner cockpit                | 24/08/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-053     | 0        | 06/08/2020      | EC 725 AP - Caracal                  | 0887-20 | ATA 04 - EC725 AP : Rattrapage des appointages réalisés avant mise à jour du complément ALS                                           | 20/08/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-052     | 0        | 31/07/2020      | Alphajet                             | 0870-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                            | 07/08/2020             | DGA-2020-018R3<br>DGA-2020-028                      | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-051     | 0        | 30/07/2020      | Rafale                               | 0866-20 | ATA 24 - Rafale B - Configuration F3-9M - consignes d'utilisation                                                                     | 07/08/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-050     | 0        | 27/07/2020      | A400M                                | 0848-20 | ATA 48 - Air to air refuelling - WDE & HDU AAR Hoses - Inspection                                                                     | 07/08/2020             | DGA-2019-015                                        | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-049     | 0        | 24/07/2020      | A400M                                | 0840-20 | ATA 25 - Equipments / Furnishing - Life Rafts - PLB/ELT - cheik and compartment - Modification                                        | 03/08/2020             | ATvCN 0191-18                                       | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-037-CNL | 0        | 24/07/2020      | A400M                                | 0841-20 | ATA 25 - Equipment / .Furnishings - Cargo Hom / Aerial Delivery System - Automatic End Stop - Inspection : cancellation               | 03/08/2020             | DGA-2020-037                                        | En vigueur                                          | CN d'annulation        |
| DGA-2020-048     | 0        | 22/07/2020      | Astazou XIV M                        | 0827-20 | ATA 72 Moteur Roue de turbine 3ème étage - Remplacement                                                                               | 22/07/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-021     | 1        | 21/07/2020      | Atlantique 2                         | 0818-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Train principal / contrefiche - Réparation                                      | 21/07/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-043     | 1        | 16/07/2020      | Rafale                               | 0797-20 | ATA 54 - Nacelles et mâts - Lance-missiles - Inspection / Remplacement                                                                | 26/07/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-047     | 0        | 15/07/2020      | MkF10Q                               | 0786-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable / ensembles de cartouches siège - Identification / Limitation Opérationnelle    | 22/07/2020             | ATvCN 0136-14                                       | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00015-DGA |
| DGA-2020-046     | 0        | 07/07/2020      | M2000                                | 0744-20 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - PEC - Implémentation                                                     | 01/09/2020             | ATvCN 0615-18 et 0144-19<br>DGA-2019-002            | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-043     | 0        | 06/07/2020      | Rafale                               | 0738-20 | ATA 54 - Nacelles et mâts - Lance-missiles - Inspection / Remplacement                                                                | 17/07/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-045     | 0        | 02/07/2020      | M2000                                | 0715-20 | ATA 29 - Génération hydraulique - Circuits hydrauliques C1 et C2 - Inspection / Réparation                                            | 02/07/2020             | DGA 2019-051                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-044     | 0        | 01/07/2020      | Rafale<br>Indian Rafale              | 0711-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Pneu auxiliaire - Limitation Opérationnelle                                     | 08/07/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-042     | 0        | 08/06/2020      | M2000                                | 0635-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Palier supérieur du train avant (P/N : C23899025-7) - Limitation Opérationnelle | 01/07/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-041     | 0        | 28/05/2020      | EC665 - Tigre                        | 0577-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks / 62 - Rotors - SLM / Main rotor blade - Implementation / Inspection                        | 28/05/2020             | DGA 2019-045R1                                      | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-055     | 1        | 28/05/2020      | EC145 FR                             | 0570-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Emergency Locator Transmitter - Inspection / Modification / Remplacement                        | 19/12/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-029     | 1        | 26/05/2020      | A400M                                | 0562-20 | ATA 53 - Fuselage - Central Fuselage Frame Outer Flanges - Inspection                                                                 | 01/06/2020             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2016-0157R2    |
| DGA-2020-040     | 0        | 18/05/2020      | A400M                                | 0521-20 | ATA 57 - Wings - Centre Wing Box Rear and Front Spar Fasteners - Inspection                                                           | 29/05/2020             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2020-0107      |
| DGA-2020-038     | 1        | 12/05/2020      | Rafale                               | 0516-20 | ATA 28 - Carburant - Pompes de transfert carburant - Inspection                                                                       | 25/05/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-039     | 0        | 11/05/2020      | A400M                                | 0495-20 | ATA 57 - Wings - Center Wing Box Upper Cover Panel Fasteners - Inspection                                                             | 25/05/2020             | DGA-2019-008                                        | Révisée                                             | AD EASA 2020-0098      |
| DGA-2019-001     | 6        | 11/05/2020      | Tyne MK21<br>Tyne MK22               | 0497-20 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                | 31/05/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-038     | 0        | 07/05/2020      | Rafale                               | 0490-20 | ATA 28 - Carburant - Pompes de transfert carburant - Inspection                                                                       | 13/05/2020             | ATvCN 0046-15/ASA/TSP                               | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-016     | 1        | 29/04/2020      | EC665 - Tigre                        | 0457-20 | ATA 63 - Rotor Drive System - Main Gear Box - Inspection                                                                              | 29/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-037     | 0        | 16/04/2020      | A400M                                | 0411-20 | ATA 25 - Equipment / .Furnishings - Cargo Hold / Aerial Delivery System - Automatic End Stop - Inspection                             | 30/04/2020             | -                                                   | Annulée                                             |                        |
| DGA-2020-036     | 0        | 14/04/2020      | Atlantique 2<br>SA330Ba-Puma<br>C160 | 0394-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Attache passager 302 - Limitation Opérationnelle / Inspection / Réparation                      | 14/04/2020             | ATvCN 0981-18/ASA/TSP                               | En vigueur                                          |                        |

# Liste des Consignes de Navigabilité

Direction générale  
de l'armement

| N° de CN         | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                     | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                                | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2020-035     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0398-20 | ATA 55 - Stabilizers - Horizontal stabilizer / End-plate - Inspection                                                                                                                   | 28/04/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-034     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0397-20 | ATA 94 - Weapon system - Dummy roof-mounted sight - Inspection                                                                                                                          | 28/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-033     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0395-20 | ATA 53 - Fuselage - Frame 3 / LH bracket of frame 3 - Inspection                                                                                                                        | 28/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-032     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0399-20 | ATA 67 - Rotor Flight controls / 53 - Fuselage - Rotor flight control / Front fuselage - Inspection                                                                                     | 28/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-031     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0396-20 | ATA 94 - Weapon system - Turret assembly - Inspection                                                                                                                                   | 28/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-030     | 0        | 14/04/2020      | EC665 - Tigre                            | 0400-20 | ATA 34 - Navigation - Front IFF antenna - InspectionATA 94 - Weapon system - Turret assembly - Inspection                                                                               | 28/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-029     | 0        | 09/04/2020      | A400M                                    | 0385-20 | ATA 53 - Fuselage - Central Fuselage Frame Outer Flanges - Inspection                                                                                                                   | 10/04/2020             | ATvCN 0156-19/DT/ASA/ATM                            | Révisée                                             | AD EASA 2016-0157RI    |
| DGA-2020-028     | 0        | 03/04/2020      | Alphajet                                 | 0369-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle « INTERDICTION DE VOL »                                                                                      | 03/04/2020             | DGA-2020-15R1                                       | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-027     | 0        | 03/04/2020      | Rafale M2000                             | 0368-20 | ATA 54 - Nacelles et mâts - emport - Limitation Opérationnelle                                                                                                                          | 03/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-018     | 3        | 01/04/2020      | Alphajet                                 | 0346-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 01/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-026     | 0        | 26/03/2020      | STC S-00032-DGA                          | 0336-20 | AS 555 AN AS 555 UN - FennecATA 33 - Feux anticollision - Inspection                                                                                                                    | 10/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur STC S-00032-DGA |
| DGA-2020-018     | 2        | 26/03/2020      | Alphajet                                 | 0332-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 20/03/2010             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-025     | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0318-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks ; A330 ALS Part 2 - Damage-Tolerant Airworthiness Limitation Items (DT ALI)                                                                   | 13/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-023     | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0314-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -Airworthiness Limitations Section Part 4- System Equipment Maintenance Requirements - Implementation                                         | 06/04/2020             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-022     | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0313-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -Certification Maintenance Requirements -ALS Part 3 -Implementation                                                                           | 06/04/2020             | DGA-2019-010                                        | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-021     | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0312-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance Checks -Airworthiness Limitations SectionPart 2 - Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items -Implementation                                     | 06/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-020     | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0311-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks ; ASafe Life Airworthiness Limitations Items -ALS Part 1 - Implementation                                                                     | 06/04/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-008-CNL | 0        | 23/03/2020      | MRTT                                     | 0315-20 | ATA 05 - Time Limit Maintenance Check - CANCELLED - ALS PART1/2/3/4/5                                                                                                                   | 06/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2020-018     | 1        | 20/03/2020      | Alphajet                                 | 0306-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 20/03/2010             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-024     | 0        | 19/03/2020      | C-135 FR / KC-135 RG                     | 0301-20 | ATA 52 - Portes - Main Cargo Door Cam Support Fittings - Inspection - Limitations                                                                                                       | 19/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-024     | 1        | 19/03/2020      | C-135 FR / KC-135 RG                     | 0381-20 | ATA 52 - Portes - Main Cargo Door Cam Support Fittings - Inspection - Limitations                                                                                                       | 08/04/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2020-019     | 0        | 16/03/2020      | AS332M1 - Super Puma<br>AS532UL - Cougar | 0287-20 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - Ferrures d'attache et vis de fixation des barres de suspension de la Boîte de Transmission Principale (BTP) - Remplacement | 30/03/2020             | ATvCN 1237-18                                       | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-018     | 0        | 13/03/2020      | Alphajet                                 | 0288-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 16/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-017     | 0        | 13/03/2020      | M2000                                    | 0282-20 | ATA 27 - Commandes de vol - CDVE 2, 4 et US - Inspection                                                                                                                                | 17/03/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-016     | 0        | 12/03/2020      | EC665 - Tigre                            | 0278-20 | ATA 63 - Rotor Drive System - Main Gear Box - Inspection                                                                                                                                | 17/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-015     | 1        | 11/03/2020      | Alphajet                                 | 0275-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle « INTERDICTION DE VOL »                                                                                      | 12/03/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2020-011     | 1        | 11/03/2020      | A400M                                    | 0271-20 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Cargo Hold Escape Facilities - Escape Ladder Release Mechanism - Inspection                                                                          | 12/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-015     | 0        | 10/03/2020      | Alphajet                                 | 0269-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Demi-voilures - Limitation Opérationnelle « INTERDICTION DE VOL »                                                                                      | 11/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-014     | 0        | 09/03/2020      | EC665 - Tigre                            | 0257-20 | ATA 65 - Tail rotor drive system - Intermediate bearing assembly - Inspection                                                                                                           | 11/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2020-012     | 0        | 09/03/2020      | EC 725 AP - Caracal                      | 0262-20 | ATA 28 - Carburant - Tresse métallisation réservoir 1000L - Limitation Opérationnelle                                                                                                   | 09/03/2020             | DGA-2019-054                                        | Remplacée                                           |                        |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement                | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                          | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires             |
|--------------|----------|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| DGA-2020-013 | 0        | 04/03/2020      | A400M                               | 0243-20 | ATA 25 - Equipment & Furnishings - Life Raft / Cylinder Rod - Inspection / De-Activation / Terminating Action                                                                     | 16/03/2020             | -                                                   | En vigueur                                          | AD EASA 2020-023         |
| DGA-2020-011 | 0        | 04/03/2020      | A400M                               | 0242-20 | ATA 25 - Equipment / Furnishings - Cargo Hold Escape Facilities - Escape Ladder Release Mechanism - Inspection                                                                    | 12/03/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                          |
| DGA-2019-050 | 2        | 02/03/2020      | A400M                               | 0230-20 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting                 | 16/03/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2019-0276        |
| DGA-2019-001 | 5        | 24/02/2020      | Tyne MK21<br>Tyne MK22              | 0205-20 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                            | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                          |
| DGA-2020-010 | 0        | 17/02/2020      | NH90                                | 0186-20 | ATA tous - annulation des AT valant CN expirés - Mise à jour du référentiel                                                                                                       | 21/02/2020             | 6 AT valant CN (cf. CN)                             | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2020-007 | 1        | 17/02/2020      | Rafale                              | 0195-20 | ATA 51 - Structure générale - voilure - Identification / Inspection                                                                                                               | 18/02/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                          |
| DGA-2020-008 | 0        | 14/02/2020      | MRTT                                | 0170-20 | ATA 05 - Time Limit Maintenance Check - ALS PART1/2/3/4/5                                                                                                                         | 06/03/2020             | -                                                   | Annulée                                             | CN sur STC S-00067-DGA   |
| DGA-2020-009 | 0        | 12/02/2020      | Conair Turbo Firecat                | 0154-20 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Amortisseur train principal (main landing gear shock strut assembly) - Limitation Opérationnelle<br>« INTERDICTION DE VOL » | 13/02/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2020-007 | 0        | 31/01/2020      | Rafale                              | 0108-20 | ATA 51 - Structure générale - voilure - Identification / Inspection                                                                                                               | 03/02/2020             | -                                                   | Révisée                                             | Traite les vis Decomatic |
| DGA-2020-006 | 0        | 30/01/2020      | Rafale                              | 0100-20 | ATA 53 - Fuselage / 57 - Ailes - Réparation                                                                                                                                       | 30/01/2020             | AT 0257-19/DT/ASA/TA                                | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2019-045 | 1        | 27/01/2020      | EC665 - Tigre                       | 0076-20 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks / 62 - Rotors - SLM / Main rotor blade - Implementation / Inspection                                                                    | 27/01/2020             | -                                                   | Remplacée                                           |                          |
| DGA-2020-005 | 0        | 23/01/2020      | SA 316 B<br>SA 319 B - Alouette III | 0066-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Treuil - Inspection Annulation CN corrosion feuilletante treuils Goodrich 76300                                                             | 23/01/2020             | AT 0449-16/DT/ASA/TSP                               | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2020-004 | 0        | 16/01/2020      | EC135 FR                            | 0049-20 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Treuil - Inspection                                                                                                                         | 16/01/2020             | AT 0030-13/DT/ASA/TSP                               | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2020-003 | 0        | 16/01/2020      | EC 725 AP - Caracal                 | 0048-20 | ATA 24 - Génération, distribution et conversion électrique - Treuil - Inspection / Réparation                                                                                     | 23/01/2020             | -                                                   | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2020-002 | 0        | 13/01/2020      | M2000                               | 0031-20 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance / 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Verrou boîtier d'accrochage trappes - Limitation Opérationnelle    | 15/01/2020             | -                                                   | Annulée                                             | Lien avec ATvCN 0144-19  |
| DGA-2020-001 | 0        | 10/01/2020      | 1925B010                            | 0027-20 | Rafale:<br>ATA 54 - Nacelles et mâts - Ejecteurs - Inspection / Réparation                                                                                                        | 31/01/2020             | DGA-2019-053                                        | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00003-DGA   |
| DGA-2019-057 | 0        | 20/12/2019      | AS332 M1<br>AS332 UL<br>- Cougar    | 1278-19 | ATA 30 - Protection givre et pluie - Système de dégivrage - Modification / Inspection                                                                                             | 03/02/2020             | -                                                   | Révisée                                             |                          |
| DGA-2019-054 | 0        | 20/12/2019      | EC 725 AP - Caracal                 | 1284-19 | ATA 28 - Carburant - Tresse métallisation réservoir 1000L - Limitation Opérationnelle                                                                                             | 20/12/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                          |
| DGA-2019-050 | 1        | 20/12/2019      | A400M                               | 1280-19 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting                 | 15/01/2020             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2019-0276        |
| DGA-2019-056 | 0        | 19/12/2019      | Atlantique 2                        | 1270-19 | ATA 34 - Navigation - TCAS 2000 - Mise à jour                                                                                                                                     | 30/12/2019             | ATvCN 0181-17                                       | Révisée                                             | AD FAA 2012-02-08        |
| DGA-2019-055 | 0        | 19/12/2019      | EC145 FR                            | 1274-19 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Emergency Locator Transmitter - Inspection / Modification / Remplacement                                                                    | 20/12/2019             | -                                                   | Révisée                                             | AD EASA 2019-0235        |
| DGA-2019-049 | 2        | 19/12/2019      | Atlantique 2                        | 1266-19 | ATA 55 - Empennage - vis à tête hexagonale - Inspection / Remplacement                                                                                                            | 19/12/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                          |
| DGA-2019-053 | 0        | 11/12/2019      | 1925B010                            | 1219-19 | Rafale :<br>ATA 54 - Nacelles et mâts - Ejecteurs - Inspection / Réparation / Mise à jour                                                                                         | 15/01/2020             | -                                                   | Remplacée                                           | CN sur CSE E-00003-DGA   |
| DGA-2019-052 | 0        | 06/12/2019      | M2000                               | 1185-19 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance / 27 - Commandes de vol - Boîtiers de mesure gyrométriques et accélérométriques inspection                             | 13/12/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                          |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement         | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                                                                                                      | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|--------------|----------|-----------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2019-051 | 0        | 06/12/2019      | M2000                        | 1184-19 | ATA 29 - Génération hydraulique - Circuits hydrauliques C1 et C2 - Limitation Opérationnelle<br><br>INTERDICTION DE VOL                                                                                                                                       | 06/12/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2019-049 | 1        | 06/12/2019      | Atlantique 2                 | 1188-19 | ATA 55 - Empennage - vis à tête hexagonale - Inspection / Remplacement                                                                                                                                                                                        | 06/12/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-050 | 0        | 02/12/2019      | A400M                        | 1159-19 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check - ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting                                                                                             | 16/12/2019             | DGA-2019-25R1                                       | Révisée                                             | AD EASA 2019-0276      |
| DGA-2019-049 | 0        | 02/12/2019      | Atlantique 2                 | 1156-19 | ATA 55 - Empennage - vis à tête hexagonale - Inspection / Remplacement                                                                                                                                                                                        | 03/12/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-048 | 0        | 02/12/2019      | M53-P2                       | 1154-19 | ATA 70 - Techniques courantes - moteurs / 71 - Groupe propulseur - Filtres principaux et HP sec<br>Remplacement/ Limitation Opérationnelle                                                                                                                    | 02/03/2020             | 1154-12/DT/ASA/PRA                                  | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-047 | 0        | 02/12/2019      | A400M                        | 1158-19 | ATA 00 - Miscellaneous - Flight manoeuvres - Reporting<br>ATA 72 - Engine - Propeller Gear Box / Referenced Flight Cycles - Recalculation                                                                                                                     | 16/12/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-046 | 0        | 28/11/2019      | Rafale<br>Indian Rafale      | 1143-19 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Siège ejectable - Limitation Opérationnelle - Implémentation                                                                                                                                                            | 20/12/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-045 | 0        | 21/11/2019      | EC665 - Tigre                | 1113-19 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks / 62 - Rotors - SLM / Main rotor blade - Implementation / Inspection                                                                                                                                                | 21/11/2019             | DGA-2019-011                                        | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-013 | 1        | 21/11/2019      | EC 725 AP - Caracal          | 1119-19 | ATA 56 - Fenêtres - Hublots largables cabine - Modification                                                                                                                                                                                                   | 25/11/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-001 | 4        | 20/11/2019      | Tyne MK21<br>Tyne MK22       | 1110-19 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                                                                                                        | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-001 | 3        | 04/11/2019      | Tyne MK21<br>Tyne MK22       | 1044-19 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                                                                                                        | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-042 | 1        | 29/10/2019      | M2000 / Alphajet             | 1028-19 | ATA xx - autres / Déclencheur-éjecteur TM50 / Limitation                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-044 | 0        | 28/10/2019      | EC665 - Tigre                | 1020-19 | ATA 67 - Rotor Flight controls - Tail rotor flight control / Control lever unit - Inspection / Removal                                                                                                                                                        | 08/11/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-043 | 0        | 28/10/2019      | EC665 - Tigre                | 1019-19 | ATA 95 - Emergency Exit System : - Detonator line - Inspection / Replacement                                                                                                                                                                                  | 08/11/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-042 | 0        | 28/10/2019      | M2000 / Alphajet             | 1015-19 | ATA xx - autres / Déclencheur-éjecteur TM50 / Limitation                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2019             | 0755-18/ASA/AAC                                     | Révisée                                             |                        |
| DGA-2019-041 | 0        | 28/10/2019      | Conair Turbo Firecat         | 1026-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Amortisseur train principal (Strut Assembly) - Inspection                                                                                                                                               | 28/10/2019             | DGA-2019-033R1                                      | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-040 | 0        | 17/10/2019      | Atlantique 2                 | 0989-19 | ATA 72 - Moteur - Manuel de vol / Planches de performances "montée monomoteur" - Modification / Remplacement                                                                                                                                                  | 24/10/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-039 | 0        | 17/10/2019      | C160F-GABRIEL et<br>C160F-NG | 0983-19 | ATA 05 - Limites de potentiel et vérifications de maintenance / 28 - Carburant - PRE et Plan de Maintenance système carburant Transall / Robinets d'isolement - Soupapes d'intercommunication / Implémentation - Autre : Entretien majeur et entretien mineur | 17/10/2019             | DGA-2019-031                                        | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-038 | 0        | 11/10/2019      | KC-130J                      | 0966-19 | ATA 24 - Electrical power - Fuses associated with Tanker AR pump circuitry - Removal                                                                                                                                                                          | 11/10/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-037 | 0        | 08/10/2019      | Alphajet                     | 0939-19 | ATA 56 - Fenêtres - Verrières - Inspection                                                                                                                                                                                                                    | 01/11/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                        |
| DGA-2019-033 | 1        | 07/10/2019      | Conair Turbo Firecat         | 0941-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Amortisseur train principal (Outer cylinder) - Limitation Opérationnelle<br><br>INTERDICTION DE VOL                                                                                                     | 07/10/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2019-036 | 0        | 01/10/2019      | Rafale                       | 0919-19 | ATA XX - Armement - Canon - Inspection - Modification                                                                                                                                                                                                         | 01/10/2019             | AT 0227-19                                          | Remplacée                                           |                        |
| DGA-2019-035 | 0        | 30/09/2019      | A400M                        | 0915-19 | ATA 36 - Pneumatic - Bleed Control Computer - Check                                                                                                                                                                                                           | 08/10/2019             | AT 0100-19/ASA/ATM                                  | En vigueur                                          | AD EASA 2019-0238      |
| DGA-2019-034 | 0        | 27/09/2019      | MkF16F                       | 0910-19 | Rafale :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable / surface aérodynamique - Inspection                                                                                                                                                        | 02/10/2019             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00012-DGA |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement         | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                       | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut (En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires                                         |
|--------------|----------|-----------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DGA-2019-033 | 0        | 24/09/2019      | Conair Turbo Firecat         | 0886-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Amortisseur train principal (Outer cylinder) - Limitation Opérationnelle - Inspection<br>INTERDICTION DE VOL             | 24/09/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                                                      |
| DGA-2019-032 | 0        | 05/09/2019      | C-130J-30<br>KC-130J         | 0807-19 | ATA 42 - Integrated modular avionics - Operational limitation                                                                                                                  | 05/09/2019             | 1388-17                                             | Annulée                                             |                                                      |
| DGA-2019-030 | 0        | 03/09/2019      | MAKILA 2A                    | 0797-19 | ATA 72 - Moteur - MAKILA 2A - Inspection                                                                                                                                       | 10/09/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-031 | 0        | 29/08/2019      | C160F-GABRIEL et<br>C160F-NG | 0783-19 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance - ATA 28 - Carburant - Robinets d'isolement - Implémentation                                                        | 31/08/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                                                      |
| DGA-2019-028 | 0        | 30/07/2019      | M2000                        | 0736-19 | ATA 28 - Carburant / 53 - Fuselage - Fixation tuyauterie carburant - Modification                                                                                              | 02/09/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-029 | 0        | 29/07/2019      | A400M                        | 0721-19 | ATA 25 - Equipement / Furnishing - Life Jacket - Removal / Repair                                                                                                              | 12/08/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-027 | 0        | 26/07/2019      | EC135 FR / EC145 FR          | 0711-19 | ATA xx - Autres / Treuils / Limite de fonctionnement                                                                                                                           | 09/08/2019             | AT 1079-18                                          | Remplacée                                           |                                                      |
| DGA-2019-026 | 0        | 25/07/2019      | Rafale                       | 0712-19 | ATA 29 - Génération hydraulique - vérin de bec interne / tuyauteries hydrauliques - Implémentation - Modification                                                              | 02/09/2019             | AT 1395-11,<br>AT 1283-14                           | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-023 | 1        | 25/07/2019      | MRTT                         | 0709-19 | ATA 35 - Oxygène - Mise à l'air libre - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 25/07/2019             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur STC S-00067-DGA                               |
| DGA-2019-025 | 0        | 15/07/2019      | A400M                        | 0668-19 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check                                                                       | 18/07/2019             | AT 0427-18                                          | Révisée                                             | AD EASA 219-0158                                     |
| DGA-2019-025 | 1        | 15/07/2019      | A400M                        | 0677-19 | ATA 61 - Propellers - Propeller Shaft Power Gearbox Flange / Dowel Bolt Nuts - Inspection / Torque Check                                                                       | 18/07/2019             | AT 0427-18                                          | Remplacée                                           | AD EASA 219-0158                                     |
| DGA-2019-020 | 0        | 14/07/2019      | Rafale                       | 0531-19 | ATA 95 - Evacuation Equipage - Ligne de transmission pyrotechnique - Inspection                                                                                                | 01/07/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-024 | 0        | 24/06/2019      | C160F-GABRIEL et<br>C160F-NG | 0574-19 | ATA 28 - Carburant - Modification                                                                                                                                              | 28/06/2019             | AT 0982-15                                          | Révisée                                             | CN sur STC S-00050-DGA<br>S-00061-DGA<br>S-00068-DGA |
| DGA-2019-023 | 0        | 24/06/2019      | MRTT                         | 0571-19 | ATA 35 - Oxygène - Mise à l'air libre - Limitation Opérationnelle                                                                                                              | 24/06/2019             | -                                                   | Révisée                                             | CN sur STC S-00067-DGA                               |
| DGA-2019-001 | 2        | 24/06/2019      | Tyne MK21<br>Tyne MK22       | 0572-19 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                         | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                                                      |
| DGA-2019-022 | 0        | 19/06/2019      | Damocles                     | 0549-19 | Rafale :<br>ATA xx - Autres : Nacelles / POD - DAMOCLES M et MP - Inspection                                                                                                   | 30/06/2019             | AT 1299_16                                          | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-021 | 0        | 17/06/2019      | Atlantique 2                 | 0545-19 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance<br>ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage- Train principal / Contrefiche - Inspection - Implémentation | 01/07/2019             | AT 0623-13                                          | Révisée                                             |                                                      |
| DGA-2019-019 | 0        | 07/06/2019      | A400M                        | 0509-19 | ATA 27 - Flight Controls - Back-up Control Module - Operational Test                                                                                                           | 11/06/2019             | -                                                   | Remplacée                                           | AD EASA 2019-0116<br>Remplacée par DGA-2021-076      |
| DGA-2019-016 | 0        | 03/06/2019      | Rubis 3-305                  | 0487-19 | Rafale :<br>ATA 49 - Générateurs Électriques Auxiliaires (APU) - Bloc de drainage - Test / Inspection                                                                          | 24/06/2019             | AT 0108-15                                          | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00023-DGA                               |
| DGA-2019-018 | 0        | 29/05/2019      | Rafale                       | 0481-19 | ATA 95 Evacuation équipage - Procédures secours - modification des procédures d'éjection                                                                                       | 29/05/2019             | -                                                   | En vigueur                                          | Diffusion Restreinte - Spécial France                |
| DGA-2019-017 | 0        | 28/05/2019      | NH90                         | 0474-19 | ATA 25 - Équipements / Aménagements - Fast Rope and Rappelling System - Modification - Limitation Opérationnelle                                                               | 03/06/2019             | AT 0213-17                                          | En vigueur                                          | annule également l'AT 0660-18                        |
| DGA-2019-015 | 0        | 28/05/2019      | A400M                        | 0473-19 | ATA 48 - WDE & HDU AAR hoses inspection                                                                                                                                        | 03/06/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                                                      |
| DGA-2019-014 | 0        | 21/05/2019      | TB30 Epsilon                 | 0452-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Train auxiliaire - Autre : Calcul de la limite de vie                                                                    | 03/06/2019             | -                                                   | En vigueur                                          |                                                      |
| DGA-2019-013 | 0        | 16/05/2019      | EC 725 AP - Caracal          | 0439-19 | ATA 56 - Fenêtres - Hublots largables cabine - Modification                                                                                                                    | 30/05/2019             | -                                                   | Révisée                                             |                                                      |
| DGA-2019-012 | 0        | 14/05/2019      | PU 9040                      | 0428-19 | Rafale :<br>ATA 54 - Nacelles et mâts - Pylône PU9040 - torons électriques des connecteurs du BI - Inspection/Renforcement                                                     | 31/05/2019             | -                                                   | En vigueur                                          | CN sur CSE E-00002-DGA                               |
| DGA-2019-011 | 0        | 13/05/2019      | EC665 - Tigre                | 0425-19 | ATA 62 - Rotors - Main rotor blade - Removal                                                                                                                                   | 15/05/2019             | -                                                   | Remplacée                                           |                                                      |

# Liste des Consignes de Navigabilité

| N° de CN     | Révision | Date d'émission | Produit / Equipement   | N° AT   | Intitulé                                                                                                                                                                            | Date entrée en vigueur | Annule et remplace la(les) CN(s) - (le cas échéant) | Statut<br>(En vigueur / Révisée / Remplacée / Annulée) | Commentaires           |
|--------------|----------|-----------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| DGA-2019-010 | 0        | 10/05/2019      | MRTT                   | 0418-19 | ATA 05 - Time Limits / Maintenance checks ; Airworthiness Limitations Section Part 2 - Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items - Implementation                              | 31/05/2019             | -                                                   | Remplacée                                              | CN sur STC S-00067-DGA |
| DGA-2019-009 | 0        | 06/05/2019      | MkF16F                 | 0404-19 | Rafale :<br>ATA 25 - Équipements / Aménagements - siège éjectable / capot de pitot- Inspection / Réglage / Remplacement                                                             | 07/07/2019             | AT 0467-18                                          | En vigueur                                             | CN sur CSE E-00012-DGA |
| DGA-2019-008 | 0        | 02/05/2019      | A400M                  | 0387-19 | ATA 57 - Wings Centre Wing Box Upper Coder Panel Fasteners - Inspection                                                                                                             | 14/05/2019             | AT 0099-19                                          | Remplacée                                              | AD EASA 2019-0097      |
| DGA-2019-007 | 0        | 02/05/2019      | MQ-9 Reaper            | 0394-19 | ATA 24 - Electrical power - Starter Generator - Inspection                                                                                                                          | 06/05/2019             | -                                                   | En vigueur                                             |                        |
| DGA-2019-006 | 0        | 23/04/2019      | Alphajet               | 0366-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Balancier de train principal - Inspection                                                                                     | 15/05/2019             | AT 0184-14                                          | En vigueur                                             |                        |
| DGA-2019-001 | 1        | 23/04/2019      | Tyne MK21<br>Tyne MK22 | 0364-19 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                              | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                                |                        |
| DGA-2019-005 | 0        | 17/04/2019      | Tyne MK22              | 0344-19 | ATA 72 - Autorisation de remise en service des GTP 9031 & 9037                                                                                                                      | 17/04/2019             | -                                                   | En vigueur                                             |                        |
| DGA-2019-004 | 0        | 17/04/2019      | EC665 - Tigre          | 0345-19 | ATA 63 - Rotor Drive System / 65 - Tail rotor drive system - Main module / Epicyclic module / Tail gear box / Intermediate gear box - Removal / Inspection                          | 17/04/2019             | -                                                   | En vigueur                                             |                        |
| DGA-2019-003 | 0        | 12/04/2019      | Rafale                 | 0334-19 | ATA 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Système de verrouillage des trappes - Boîtiers d'accrochage avant des trappes du train auxiliaire - Inspection - Modification | 19/04/2019             | -                                                   | En vigueur                                             |                        |
| DGA-2019-002 | 0        | 08/04/2019      | M2000                  | 0319-19 | ATA 05 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance / 32 - Train d'atterrissage / Système de freinage - Trains d'atterrissage principaux et auxiliaire - Dépose              | 01/05/2019             | -                                                   | Remplacée                                              |                        |
| DGA-2019-001 | 0        | 05/04/2019      | Tyne MK21<br>Tyne MK22 | 0314-19 | ATA 72 - Modification des règles de comptabilisation des cycles moteur                                                                                                              | 01/05/2019             | -                                                   | Révisée                                                |                        |